

	583,5 B.Kut	z.plovak								Isto
--	-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	------

Napomena: Plutače u plovnom putu zamijenjene su odgovarajućim plovcima.

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana