



	<b>Bistrać</b>	<b>563,7</b>	<b>crvena plutača</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Gušće</b>	<b>573,5</b>	<b>zeleni plovak</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Gušće</b>	<b>574,5</b>	<b>crveni plovak</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Gušće</b>	<b>575,1</b>	<b>zeleni plovak</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Gradusa</b>	<b>576,1</b>	<b>zelena plutača</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Blinski Kut</b>	<b>581,1</b>	<b>zeleni plovak</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Blinski Kut</b>	<b>581,4</b>	<b>zeleni plovak</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Blinski Kut</b>	<b>581,6</b>	<b>crveni plovak</b>									
	<b>Blinski Kut</b>	<b>583,3</b>	<b>crvena plutača</b>			<b>sklonili</b>						
	<b>Blinski Kut</b>	<b>583,5</b>	<b>zelena plutača</b>			<b>sklonili</b>						

**Napomena:**Navedeni plovci i plutače su sklonjeni zbog nailaska vodenog vala. Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana