



P/9336524

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-20/25-01/140
URBROJ: 530-04-12-25-2
Sisak, 21. listopada 2025. godine

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 32/2025

Priopćava svim sudionicima u plovidbi da je ekipa za obilježavanje unutarnjih plovni putova Sektora za vodne putove iz MMPI dana **20. i 21.10.2025.** obavila pregled i obilježavanje plovnog puta **rijeke Save** od rkm 594,000 do rkm 515,000 km i rijeke Kupe, kako slijedi u tabelarnom prikazu:

Dionica /mjesto	r.km	Postavljen znak			Dubina plov. puta (dm)			Širina plovnog puta (m)	Vodostaj
		Tip	udaljen od obale (m)						
			D	L	D	S	L		
SAVA									20.10.2025. (DHMZ) Crnac -175 Gušće -77 Jasenovac -52 Karlovac -4
20.10.2025. 13:00									
Jasenovac	515, 900	Zeleni plovak		60	22	22	22	60	
Višnjica	523, 950					14			
Krapje	532, 100	Zeleni plovak		50					
Krapje	532, 600	Zeleni plovak		40					
Puska	541, 500	Zeleni plovak		45					
Puska	542, 100	Crveni plovak	30		23	23	23	70	
Lonja	552, 000	Zeleni plovak		50	24	22	19	60	
Lonja	552, 500	Zeleni plovak		50	20	18	18	60	
Lonja	553, 000	Crveni plovak	70		21	22	21	80	
Lonja	553, 000	Zeleni plovak		25					
Strmen	554, 200	Zeleni plovak		40					
Strmen	554, 800	Creni plovak	50		18	19	20	50	
21.10.2025. 08:00									21.10.2025. (DHMZ) Crnac -175 Gušće -78 Jasenovac -55 Karlovac -41
Bobovac	560, 300					14			
Bistrać	562, 900	Zeleni plovak		35					
Bistrać	563, 700	Crveni plovak	50						
Gušće	573, 200					15			
Gušće	573, 200	Zeleni plovak		35	19	17	17	50	
Gušće	574, 000					15			
Gušće	574, 500	Crveni plovak	65		17	18	19	50	

Gušće	574, 700					15			
Gušće	575, 100	Zeleni plovak		30	24	24	22	50	
Blinj. Kut	581, 100	Zeleni plovak		30	21	24	24	50	
Blinj. Kut	581, 400	Zeleni plovak		30	21	21	20	50	
Blinj. Kut	581, 600	Crveni plovak	30		22	23	20	50	
Blinj. Kut	583, 300	Crveni plovak	25						
Blinjski Kut	583, 500	Zeleni plovak		25					
Kupa	1, 100	Zeleni plovak		30					
Kupa	1, 500	Crveni plovak	30						
Kupa	1, 800	Crveni plovak	30						

Napomena:

Na RKM 3, 500 rijeke Kupe se izvodi popravak stupova mosta pa je zbog toga sužen plovni put kroz plovidbeni otvor mosta koji je obilježen plutačama.

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

Inspektor II. vrste

Marijan Šesar

