



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
POMORSKOG DOBRA
Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-20/16-01/149
URBROJ: 530-03-4-1-1-16-2
Sisak, 6. rujna 2016. godine

P/3212871

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), izdaje

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 39/2016

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **05. rujna 2016. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

| Datum | Km. | Postavljen znak | | | Dubina PP(dm) | | | Širina | Vodostaj |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---|---|---------------|----|----|--------|---|
| | | vrsta | D | L | D | S | L | | |
| 05.09 2016. 11,00 | 515,9 Jasenovac | z.plovak | | L | 21 | 21 | 22 | 60 | Gušće - 65 Jasenovac - 34 Karlovac - 25 |
| | 516,3 Jasenovac | c.plovak | D | | 26 | 26 | 26 | 65 | Isto |
| | 523,9 Višnjica | | | | | 15 | | | Isto |
| | 532,1 Krapje | z.plovak | | L | | | | | Isto |
| | 532,6 Krapje | z.plovak | | L | | | | | Isto |
| | 541,5 Puska | z. plutača | | L | | | | | Isto |
| | 541,9 Puska | | | | | 14 | | | Isto |
| | 542,1 Puska | c.plutača | D | | 14 | 14 | 14 | 60 | Isto |
| | 549,75 Lonja | | | | | 17 | | | Isto |
| | 552,1 Lonja | z.plovak | | L | 22 | 18 | 16 | 50 | Isto |
| | 552,4 Lonja | | | | | 15 | | | Isto |
| | 552,5 Lonja | z.plovak | | L | 17 | 16 | 16 | 50 | Isto |
| | 553,0 Lonja | c.plovak | D | L | 17 | 18 | 17 | 70 | Isto |
| | | z. plovak | | | | | | | |
| | 554,2 Lonja | z.plovak | | L | | | | | Isto |
| | 554,9 Strmen | c.plovak | D | | 16 | 16 | 16 | 50 | Isto |
| | 557,1 Strmen | c.plovak | D | | | | | | Isto |
| 05.09 2016. 17,00 | 562,9 Bistrač | z. plutača | | L | | | | | Gušće - 63 Jasenovac - 36 Karlovac - 14 |
| | 563,7 Bistrač | c. plutača | D | | | | | | Isto |
| | 560,3 Bobovac | | | | | | | | Isto |
| | 573,5 Gušće | z.plovak | | L | 18 | 18 | 18 | 50 | Isto |
| | 574,5 Gušće | c.plovak | D | | 19 | 20 | 18 | 50 | Isto |
| | 575,1 Gušće | z.plovak | | L | 18 | 17 | 15 | 50 | Isto |
| | 576,1 Gradusa | z.plutača | | L | | | | | Isto |
| | 581,1 B.kut | z.plovak | | L | 20 | 20 | 19 | 50 | Isto |
| | 581,4 B.kut | z.plovak | | L | 16 | 23 | 19 | 55 | Isto |
| | 581,6 B.kut | c.plovak | D | | 16 | 23 | 22 | 55 | Isto |
| | 582,0 B.kut | z.plovak | | L | | | | | Isto |
| | 583,1 B.Kut | c.plutača | D | | | | | | Isto |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---|---|--|----|--|--|------|
| | 583,5 B.Kut | z.plutača | | L | | | | | Isto |
| | 584,0 BKut | | | | | 17 | | | Isto |
| | 1,100 Kupa | z. plovak | | L | | | | | Isto |
| | 1,500 Kupa | c.plovak | D | | | | | | Isto |
| | 1,800 Kupa | c.plovak | D | | | | | | Isto |
| | 1,900 Kupa | z. plovak | | L | | | | | Isto |

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

Vodomjer Crnac nije ispravan mora u rekonstrukciju,također ide i vodomjer Jasenovac.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana