



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE
ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA
Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-20/10-04/35
UR.BROJ: 530-03-12-02/1-10-1
Sisak, 21.07.2010.




Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 35 /10

Priopćava se zapovjednicima brodova i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim poduzećima te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 19. i 20.srpnja 2010. godine izvršen pregled plovnog puta rijeke Save i Kupe kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta		D	S	L		
		Jasenovac u mostu			21			
19.07. 2010.	515,5	z.plutača	Z ▲					Crnac -158 Gušće -59 Jasenovac -6 Karlovac -57
	515,6	c.plutača	C ■					isto
	515,9	z.plovak	Z ▲					Isto
	516,2	c.plovak	C ■	27	25	21	70	Isto
20.07. 2010.	523,9		udaljenost	80 m	19 dm	70 m		Crnac -161 Gušće -63 Jasenovac -10 Karlovac -54
	532,1	z.plovak	Z ▲					Isto
	533,5	z.plovak	Z ▲					Isto

	541,5	z.plutača	Z 					isto
	541,9		udaljenost	90m	18 dm	60 m		isto
	542,1	c.plutača	C 	21	19	20	70	isto
	552	z.plovak	Z 	26	22	17	60	isto
	552,5	z.plovak	Z 	17	17	17	50	Isto
	553	c.plovak	C 	16	19	19	60	isto
	553	z.plovak	Z 					Isto
	554,2	z.plovak	Z 					Isto
	554,8	c.plovak	C 	19	18	21	50	Isto
	555		udaljenost		16 dm	60 m		Isto
	560,3		udaljenost	30 m	17 dm		50 m	Isto
	562,9	z.plovak	Z 					Isto
	563,4		udaljenost	80 m	19 dm	75 m		Isto
	563,7	c.plutača	C 					isto
	571,7		udaljenost		17 dm	30 m		Isto
	573,5	z.plovak	Z 	23	22	17	50	Isto
	576,1	z.plutača	Z 					isto
	581,1	z.plovak	Z 	16	21	19	40	Isto
	581,4	z.plovak	Z 	16	22	19	40	Isto
	581,6	c.plovak	C 	16	21	21	40	Isto

	581,9	z.plovak	Z ▲	20	22	22	50	Isto
	583,3	c.plutača	C ■					Isto
	583,5	z.plutača	Z ▲					Isto
	584,2		udaljenost	50 m	17 dm	80 m		isto
	1,1	z.plovak	Z ▲					Isto
	1,5	c.plovak	C ■					Isto
	1,8	c.plovak	C ■					Isto
	1,9	z.plovak	Z ▲					Isto

Upozoravaju se zapovjednici brodova i sastava na obavezu da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, a da o uočenim promjenama u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju.

LUČKI KAPETAN:

Željko Kozić

Dostaviti:

1. Dunavski Lloyd Sisak
2. Hidrokop- Sisak
3. Malibu promet, Novska
4. Hidrotehna
5. Šljunčara Tanac
6. Brodocentar
7. Lučka uprava
8. Brodska posavina
9. Agencija za plovne puteve
10. L.K. Slavonski Brod
11. Savska komisija
12. Oglasna ploča Lučke kapetanije