



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO MORA,**  
**PROMETA I INFRASTRUKTURE**  
UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE  
ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA  
Lučka kapetanija Sisak

**Klasa: 345-20/10-04/03**  
**Ur.broj: 530-03-12-02/1-10-1**  
**Sisak, 27.01.2010.**

Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ br. 109/07, 132/07), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**  
**Broj 03/10**

Priopćava se zapovjednicima brodova i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim poduzećima te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 25. i 26.01.2010.. godine izvršen pregled plavnog puta rijeke Save kako slijedi:

**STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA**

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta		D	S	L		
25.01.2010.	515,5	z.plutača	Z ▲					Crnac +129 Gušće +304 Jasenovac +393
	515,6	c.plutača	C ■					isto
	533,5	z.plovak	Z ▲					isto
	541,5	z.plutača	Z ▲					isto
	542,1	c.plutača	C ■					isto
26.01.2010.	552,5	z.plovak	Z ▲					Crnac +92 Gušće +265 Jasenovac +357
	553	c.plovak	C ■					isto
	553	z.plovak	Z ▲					isto
	554,2	z.plovak	Z ▲					isto
	554,5	c.plovak	C ■					isto

	562,9	z.plovak	Z ▲					isto
	563,7	c.plutača	C ■					isto
	576,1	z.plutača NE RADI	Z ▲					isto
	581,1	z.plovak	Z ▲					isto
	581,4	z.plovak	Z ▲					isto
	581,6	c.plovak	C ■					isto
	583,3	c.plutača	C ■					isto
	583,5	z.plutača	Z ▲					isto

Upozoravaju se zapovjednici brodova i sastava na obavezu da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, a da o uočenim promjenama u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju.

**LUČKI KAPETAN:**

Željko kpt. Kozić ,dipl.ing.

Dostaviti:

1. Dunavski Lloyd Sisak
2. Hidrokop- Sisak
3. Malibu promet, Novska
4. Hidrotehna
5. Šljunčara Tanac
6. Brodocentar
7. Lučka uprava
8. Brodska posavina
9. Agencija za plovne puteve
10. L.K. Slavonski Brod
11. Savska komisija
12. Oglasna ploča Lučke kapetanije