



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POMORSTVA,**  
**PROMETA I INFRASTRUKTURE**  
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE  
BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA  
**Lučka kapetanija Sisak**

**\*P/2323582\***

KLASA: 345-20/14-01/139  
URBROJ: 530-03-4-1-2-14-2  
Sisak, 19. kolovoza 2014. godine














Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**  
**Broj 50/2014**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **18. i 19. kolovoza 2014. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save, kako slijedi:

**STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA**

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta	D	L	D	S		
18.08 2014. 09,00	515,9 Jasen ovac	z.plovak	Z	▲				Crnac + 311 Gušće + 452 Jasenovac + 430 Karlovac + 133
	516,2 Jasen ovac	c.plovak	C ■					Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲				Isto
	532,5 Krapje	z.plovak	Z	▲	sklonili			Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲				Isto
	542,1 Puska	c. plutača	C ■					Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Z	▲	sklonili			Isto
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C ■ Z	▲				Isto

	554,2 Strmen	z.plovak	Z 					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C 					Isto
	562,9 Bistrać	z. plutača	Z 					Isto
	563,7 Bistrać	c. plutača	C 					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 					Isto
	581,4 B.Kut	z.plovak	Z 	sklonili				Isto
	581,6 B.Kut	c.plovak	C 					Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z. plutača	Z 					Isto
19.08. 2014. 10,00	1,100 Kupa	z.plovak	Z 	sklonili				Crnac + 200 Gušće + 426 Jasenovac + 388 Karlovac + 67
	1,500 Kupa	c.plovak	C 	sklonili				Isto
	1,800 Kupa	c.plovak	C 	sklonili				Isto
	1,900 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

**Napomena:** Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana

