



REPUBLIKA HRVATSKA  
 MINISTARSTVO POMORSTVA,  
 PROMETA I INFRASTRUKTURE  
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE  
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I  
 POMORSKOG DOBRA  
 Lučka kapetanija Sisak

\*P/2668673\*











KLASA: 345-20/15-01/146  
 URBROJ: 530-03-4-1-2-15-2  
 Sisak, 29. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), izdaje

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 54/2015**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **28. i 29. rujna 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	
		vrsta	D	L	D	S	L		
28.09 2015. 12,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲					Crnac + 48 Gušće + 164 Jasenovac + 138 Karlovac + 29
	516,3 Jasenovac	c.plovak	C	■					Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	532,6 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲					Isto
	541,9 Puska					32			Isto
	542,1 Puska	c.plutača	C	■	33	34	33	65	Isto
	552,1 Lonja	z.plutača	Z	▲	40	35	29	55	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z	▲	35	37	29	50	Isto
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C Z	■ ▲	33	33	34	60	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z	▲					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C	■	33	34	37	55	Isto
	555,0 Strmen					33			Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	C	■					
	560,3 Bobovac					30			Isto
	562,9 Bistrač	z. plutača	Z	▲					Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača	C	■					Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	Z	▲	sklonili				Isto
	574,5 Gušće	c.plovak	C	■	sklonili				Isto
	576,1 Gušće	z.plovak	Z	▲	sklonili				Isto

	575,1 Gradusa	z. plutača	Z 					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 	37	42	41	55	Isto
	581,4 B.kut	z.plovak	Z 	37	41	41	55	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	C 	37	41	41	55	Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z. plovak	Z 					Isto
29.09 2015. 09,00	1,1 Kupa	z. plovak	Z 					Isto
	1,5 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,8 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,9 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

**Napomena:**Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana