



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE
ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA
Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-20/11-01/50
UR.BROJ: 530-03-12-02/1-11-1
Sisak,24.11.2011.

Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 50 /11

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 23. i 24.11.2011. godine Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save i rijeke Kupe kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

| Datum | Km. | Postavljen znak | | Dubina PP(dm) | | | Širina PP(m) | |
|------------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------|----|----|--------------|--|
| | | vrsta | | D | S | L | | |
| 23.11.2011.07,00 | 515,5 Jasenovac | z.plutača | Z ▲ | | | | | Crnac -183 Gušće -89 Jasenovac -82 |
| | 515,9 Jasenovac | z.plovak | Z ▲ | 19 | 19 | 18 | 45 | Isto |
| | 516,2 Jasenovac | c.plovak | C ■ | 21 | 21 | 19 | 55 | Isto |
| | 516,350 | | | | 16 | | | Isto |
| | 523,9-524 Višnjica | | | | 13 | | | Isto |
| | 524,050 Višnjica | | | | 13 | | | isto |
| | 532,1 Krapje | z.plovak | Z ▲ | | | | | Isto |
| | 532,5 Krapje | z.plovak | Z ▲ | | | | | Isto |
| | 541,5 Puska | z.plutača uklonjena | Z ▲ | | | | | isto |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|---|----|----|----|----|--|
| | 542 Puska | | | 15 | 13 | 13 | 40 | Isto |
| | 542,1 Puska | c.plutača | C  | 15 | 14 | 15 | 60 | Isto |
| | 549,750 Lonja | | | | 14 | | | Isto |
| | 552 Lonja | z.plovak | Z  | 17 | 15 | 16 | 40 | Isto |
| | 552,5 Lonja | z.plovak | Z  | 15 | 15 | 13 | 40 | Isto |
| | 553 Lonja | z.plovak | Z  | 17 | 19 | 19 | 60 | Isto |
| | 553 Lonja | c.plovak | C  | | | | | Isto |
| | 554,2 Strmen | z.plovak | Z  | | 14 | | | Isto |
| | 554,9 Strmen | c.plovak | C  | 14 | 15 | 19 | 45 | Isto |
| | 557,1 Strmen | c.plovak | C  | | | | | Isto |
| | 560,3 Bobovac | | | | 13 | | | Isto |
| | 562,9 Bistrač | z.plovak | Z  | | | | | Isto |
| | 563,7 Bistrač | c.plutača | C  | | | | | Isto |
| | 573,5 Gušće | z.plovak postavljen | Z  | | | | | Isto |
| | 576,1 Gradusa | z.plutača | Z  | | | | | Isto |
| 24.11. 2011. 9,00 | 581,1 B.Kut | z.plovak | Z  | 17 | 16 | 17 | 40 | Crnac -185 Gušće -91 Jasenovac -81 Karlovac -70 |
| | 581,4 B.Kut | z.plovak | Z  | 14 | 20 | 19 | 35 | Isto |
| | 581,6 B.Kut | c.plovak | C  | 14 | 19 | 18 | 35 | Isto |
| | 582,5 B.Kut | | | | 17 | | | Isto |
| | 583,3 B.Kut | c.plutača | C  | | | | | Isto |
| | 583,5 B.Kut | z.plutača | Z  | | | | | Isto |
| | 1,1 Kupa | z.plovak | Z  | | | | | Isto |
| | 1,5 Kupa | c.plovak | C  | | | | | Isto |
| | 1,8 Kupa | c.plovak | C  | | | | | Isto |
| | 1,9 Kupa | z.plovak | Z  | | | | | Isto |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|------------|--|--|--|--|-------------|
| | 3,4 Kupa | z.plovak | Z ▲ | | | | | Isto |
| | 3,5 Kupa | c.plovak | C ■ | | | | | Isto |

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, a da o uočenim promjenama u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju.

LUČKI KAPETAN:

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Dunavski Lloyd Sisak
2. Hidrokop- Sisak
3. Malibu promet, Novska
4. Hidrotehna
5. Šljunčara Tanac
6. Brodocentar
7. Lučka uprava
8. Brodska posavina
9. Agencija za vodne putove
10. L.K. Slavonski Brod
11. Savska komisija
12. Oglasna ploča Lučke kapetanije