



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE
ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA
Lučka kapetanija Sisak











Klasa: 345-20/10-04/09
Ur.broj: 530-03-12-02/1-10-1
Sisak, 31.03.2010.




Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ br. 109/07, 132/07), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 09 /10

Priopćava se zapovjednicima brodova i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim poduzećima te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 29.i 30.03.2010. godine izvršen pregled plovnog puta rijeke Save kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta		D	S	L		
29.03.2010.	583,3	c.plutača	C 					Crnac 328 Gušće 495 Jasenovac 553 Karlovac 191
	583,5	z.plutača	Z 					Isto
30.03.2010.	515,5	z.plutača	Z 					Crnac 302 Gušće 468 Jasenovac 532 Karlovac 152
	515,5	c.plutača	C 					isto
	541,5	z.plutača	Z 					Isto
	542,1	c.plutača	C 					Isto
	553	c.plovak	C 					Isto
	553	z.plovak	Z 					Isto
	554,2	z.plovak	Z 					Isto
	562,8	z.plovak	Z 					

	563,7	c.plutača	C 					Isto
	576,1	z.plutača	Z 					Isto
	581,1	z.plovak	Z 					Isto

Upozoravaju se zapovjednici brodova i sastava na obavezu da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, a da o uočenim promjenama u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju.

LUČKI KAPETAN:

Željko kpt. Kozić ,dipl.ing.

Dostaviti:

1. Dunavski Lloyd Sisak
2. Hidrokop- Sisak
3. Malibu promet, Novska
4. Hidrotehna
5. Šljunčara Tanac
6. Brodocentar
7. Lučka uprava
8. Brodska posavina
9. Agencija za plovne puteve
10. L.K. Slavonski Brod
11. Savska komisija
12. Oglasna ploča Lučke kapetanije